



No.5940
家屋の被災状況
神戸市灘区
1995/1/21



No.5941
ビルの被災状況
神戸市中央区
1995/1/21



No.5942
ビルの被災状況
神戸市中央区
1995/1/21



No.5943
ビルの被災状況
神戸市中央区
1995/1/21




No.5944
歓楽街の被災状況
神戸市中央区
1995/1/23



No.5945
ビルの解体現場
神戸市兵庫区
1995/1/23



No.5946
ビルの解体現場
神戸市兵庫区
1995/1/23



No.5947
ビルの被災状況
神戸市中央区
1995/1/23



No.5948
壁が崩落した建物
神戸市中央区
1995/1/23




No.5949
ビルの被災状況
神戸市中央区
1995/1/23



No.5950
商店の被災状況
神戸市東灘区
1995/1/24



No.5951
家屋の被災状況
神戸市東灘区
1995/1/24



No.5952
家屋の被災状況
神戸市東灘区
1995/1/24




No.5953
家屋の被災状況
神戸市東灘区
1995/1/24



No.5954
マンションの被災状況
西宮市
1995/1/26



No.5955
ビルの被災状況
神戸市中央区
1995/2/17




No.5956
ビルの被災状況
神戸市中央区
1995/2/19




No.5957
家屋の被災状況
芦屋市
1995/2/21



No.5958
商店の被災状況
芦屋市
1995/2/21




No.5959
家屋の被災状況
芦屋市
1995/2/21




No.5960
家屋の被災状況
芦屋市
1995/2/21




No.5961
家屋の被災状況
芦屋市
1995/2/21



No.5962
家屋の被災状況
芦屋市
1995/2/21




No.5963
家屋の被災状況
芦屋市
1995/2/21




No.5964
家屋の被災状況
芦屋市
1995/2/21



No.5965
家屋の被災状況
芦屋市
1995/2/21



No.5966
家屋の被災状況
芦屋市
1995/2/21




No.5967
家屋の被災状況
芦屋市
1995/2/21



No.5968
商店の被災状況
芦屋市
1995/2/21



No.5969
ビルの被災状況
神戸市長田区
1995/2/21



No.5970
ビルの被災状況
神戸市長田区
1995/2/21



No.5971
ビルの被災状況
神戸市中央区
1995/2/24



No.5972
マンションの被災状況
西宮市
1995/2/26



No.5973
マンションの被災状況
西宮市
1995/2/26



No.5974
マンションの被災状況
西宮市
1995/2/26



No.5975
家屋の被災状況
神戸市東灘区
1995/2/26



No.5976
家屋の被災状況
神戸市東灘区
1995/2/26



No.5977
家屋の被災状況
神戸市東灘区
1995/2/26



No.5978
商店の被災状況
神戸市東灘区
1995/2/26



No.5979
家屋の被災状況
神戸市東灘区
1995/2/26